



T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü



Sayı : Z-26002637-000-44655
Konu : Kamu Yatırımlarının İzlenmesi
(Beton Bakımı)

05.05.2022

DAĞITIM YERLERİNE

İlimizde yapılmakta olan hükümet konağı, okul, hastane, öğrenci yurdu gibi kamu binaları vatandaşlarımızın yoğun olarak kullanacağı yapılardır. Bu binaların Yapım İşleri Teknik Şartnamesiyle ISO ve TSE Kalite Standartlarına uygun yapılması kamu yararınaadır. Ülkemizin büyük bir bölümünün (1999 İstanbul, 2011 Van, 2020 Malatya-Elazığ ve İzmir depremleri) 1'inci ve 2'nci derece deprem bölgesi içerisinde yer alması, inşaatlarda kullanılan demir, çimento vb. malzemelerin standartlarının artırılmasını sağlamıştır. İnşaatların projeye uygun yapımı, beton bakımı, projeye ve standartlara uygun malzeme kullanımı çok önemlidir. Bir inşaatın standartlara uygun olarak yapılmasından yüklenici ve kamu adına yapım işini kontrolden sorumlu olan teknik personel birinci derece sorumludur.

Uygulamada ülkemizde inşaatlarda kullanılan betondan alınan numuneler 7-28 gün süreyle su içerisinde bekletilerek dayanıklılık testine tabi tutulmakla birlikte inşaata atılan beton, herhangi bir bakım işlemine tabi tutulmamaktadır. Bu bilhassa yaz aylarında beton mukavemetinde %50 ye varan düşmeye sebep olmaktadır.

Bu nedenle il müdürlüklerinin merkez ilçelerdeki inşaatlarında il müdürlüklerince, ilçe kaymakamlıklarımızca ilçelerinde inşasına başlanan yapı, hangi kurum için yapılıyorsa o kurumdan en az 2 kişiden izleme ekibi oluşturularak, beton bakımının yapılıp yapılmadığının ve betonun uygun sıcaklıkta atılıp atılmadığının takibi yapılacaktır.

İnşaatlarda dikkat edilecek diğer hususlar:

- 1- Hava sıcaklığı takip edilerek, 5 ile 32 derece arasındaki hava sıcaklığında beton atılmalıdır. Eğer hava sıcaklığı 32 dereceden yüksekse, hava sıcaklığı takip edilerek düşük sıcaklıkta beton atılmalıdır.
- 2- Beton atıldığı günden itibaren en az 10 gün süreyle sabah (güneş doğmadan), akşam (güneş battıktan sonra) sulanmalıdır.
- 3- Sıcak havalarda betonun nemini kaybetmemesi için tabliye branda ile kapatılmalı, direkler ve perde betonlar telisten yapılmış örtü ile kapatılarak sulama bu şekilde yapılmalıdır.
- 4- Bina dış sıvalarında kireç kullanılmamalıdır, tuğla duvarlar ve sıvalar da sabah-akşam en az 4-5 gün süreyle sulanmalıdır.
- 5- Yapılan izlemede görülen eksiklikler inşaatın kontrollüğünü yapan kuruma ve Valiliğimize (YİKOB) bildirilmelidir.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Ali İhsan SU
Vali

DAĞITIM :
Kaymakamlıklara
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: dOXwbzCioG1A4MTtECLXZQs0xa91A1ms

Doğrulama Linki: <https://www.turkiye.gov.tr/icisleriebys>

Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160 - Yenişehir / Mersin
Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12
e-Posta: yazisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.mersin.gov.tr>
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Resul ÇİFTÇİ
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni (Ş)
Telefon No: